



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



### КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА SNY 611:

- Бесконтактное измерение температуры;
- Изменяемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей (0,10 ... 1,00);
- Режим регистрации МАКС / МИН значений;
- Режим установки предельных значений температуры Hi / Low с акустической и визуальной сигнализацией их превышения;
- ЖК-дисплей (3 1/2);
- Лазерный целеуказатель;
- Отображение результата в шкалах °C и °F;
- Оптическое разрешение 10:1;
- Время отклика, не более 1 с;
- Функция удержания показаний;
- Подсветка дисплея, индикация разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Миниатюрный, карманного исполнения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА SNY 611:

Параметры	Значения
<b>Температура</b>	
Диапазон температур	минус 20 °C ... 550 °C (0 °F ... 1022 °F)
Разрешение	1 °C; 1 °F
Погрешность измерения	± 2 % от показания или ± 3 °C (6 °F)
<b>Дисплей</b>	
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Подсветка дисплея	Есть
Формат индикации	4 разряда (максим. значение 1999)
<b>Общие данные</b>	
Оптическое разрешение (D:S)	10:1
Коэффициент излучения	Изменяемый: 0,10 ... 1,00 (шаг 0, 01)
Удержание показаний	15 с
Время установления	1 с
Скорость измерения	1 раз в секунду
Лазерный указатель	Активируется или отключается оператором
Условия эксплуатации	0 °C ... 50 °C, отн. влажность не более 80 %
Источник питания	1,5 В x4 тип ААА
Время автовыключения	20 с
Габаритные размеры	170x44x40
Масса	160 г (включая батареи)

### Комплектация SNY 611

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SNY 611

Наименование	Количество
Пирометр СНУ 611	1
Документация	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**