



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 300-10-57
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Тимирязевская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 542718



Описание Кабель Trimble OS/7P/M - OS/7P/F & OS/7P/F (5800)

Предназначен для раздельного подключения питания и передачи данных к универсальному порту ГНСС-приёмников Trimble 5700/5800/R3/R4/R5/R6/R7/R8/R8s/R9s/R10.

Купить кабель интерфейсный Trimble OS/7P/M - OS/7P/F & OS/7P/F (5800) 1,5 м, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Кабель Trimble OS/7P/M - OS/7P/F & OS/7P/F (5800)

	Trimble 70012-00
Тип устройства	кабель интерфейсный
Назначение	для ГНСС-приёмников Trimble 5700/5800/R3/R4/R5/R6/R7/R8/R8s/R9s/R10

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83