



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 МОСКОВСКОЕ ЦДМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 856473



Описание Питание внешнее (6Ач) комплект Trimble R10 PP Kit

Комплект внешнего питания для ГНСС-приёмников Trimble 4700//5700/5800/R4/R5/R6/R7/R8/R10. Ёмкость батареи Lead Gel составляет 6000 мАч при напряжении 12 В.

Купить питание внешнее (6Ач) комплект R10 PP Kit, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Питание внешнее (6Ач) комплект Trimble R10 PP Kit

	Питание внешнее (6Ач) комплект R10 PP Kit
Тип устройства	питание внешнее
Назначение	для ГНСС-приёмников Trimble 4700//5700/5800/R4/R5/R6/R7/R8/R10
Напряжение	12 В
Ёмкость	6000 мАч

Комплектация Питание внешнее (6Ач) комплект Trimble R10 PP Kit

- Аккумулятор (LeadGel 6.0Ah)
- Зарядное устройство
- Сумка
- Рулетка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83