центральный офис в москве

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Pa

Пи

Р

Ве

# Описание ПрофКиП Ю116/2 — люксметр

#### НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Люксметр ПрофКиП Ю116/2 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Измерение силы света или освещенности является важной задачей в ряде областей. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116/2 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116/2 оснащен усовершенствованным встроенным датчиком освещенности.

#### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

- Диапазон измерений: 0.1 люкс ... 200000 люкс /0.01 FC ... 20000 FC
- Тип датчика: встроенный, поворотный (270°)
- Точность: ±5%
- Разрешение: 0.1 люкс, 0.01 FC
- Повторяемость измерений: ±2%
- Время на измерение: 0.5 с
- Единицы измерения: люкс, FC

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Параметры	Значения		
Диапазон измерений	0.1 люкс 200000 люкс 0.01 FC 20000 FC		
Тип датчик	встроенный, поворотный (270°)		
Точность	до 20000 люкс: ±(3% + 10 знач) от 20000 люкс: ±(5% + 10 знач)		
Повторяемость измерений	±2%		
Разрешение	0.1 люкс, 0.01 FC		
Время на измерение	0.5 c		
Единицы измерения	люкс, FC		
Функции			
Удержание показаний (HOLD)			
Регистрация максимальных /минимальных значений			
Индикация заряда батареи			
Автовыключение			

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 149х71х41 мм
- Bec: 0.25 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Наименование	Количество
Люксметр ПрофКиП Ю116/2	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА ПРОФКИП Ю116/2

Параметр Значение

Параметр	Значение	
Диапазон измерений	0.1 люкс 200000 люкс 0.01 FC 20000 FC	
Тип датчик	Выносной	
Точность	до 20000 люкс: ±(3% + 10 знач) от 20000 люкс: ±(5% + 10 знач)	
Разрешение	0.1 люкс, 0.01 FC	
Повторяемость измерений	±2%	
Время на измерение	0.5 c	
Единицы измерения	люкс, FC	
Функции		
Удержание показаний (HOLD)		
Регистрация максимальных значений		
Индикация заряда батареи		
Автовыключение		
Общие данные		
Питание	9 В батарея	
Габаритные размеры	149х71х41 мм	
Bec	0.25 кг	

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП Ю116/2

Nº	Наименование	Количество
1	Люксметр ПрофКиП Ю116/2	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83