



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**ПрофКиП Ю116**  
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Люк



## Описание ПрофКиП Ю116

Люксметр ПрофКиП Ю116 является универсальным прибором для определения уровня освещенности. Применяется при исследовании электрооптических источников света, применяемых в различных областях. Широкое применение люксметра ПрофКиП Ю116 в научных исследованиях, металлургии, промышленности, в сельском хозяйстве, а также охране труда, обусловлено высоким профессиональным уровнем данного прибора и богатым функционалом. Люксметр ПрофКиП Ю116 оснащен усовершенствованным выносным датчиком освещенности.

- Диапазон измерений: 1 люкс ... 200000 люкс
- Тип датчика: выносной
- Точность:  $\pm 3\%$
- Разрешение: 1 люкс / 1 FC
- Повторяемость измерений:  $\pm 2\%$
- Частота измерений: 1.5 изм /с
- Время ответа: 1 с
- Единицы измерения: люкс, FC
- Режим работы: 0°C ... 40°C
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 151x83x26.5 мм
- Вес: 0.209 кг

## Характеристики ПрофКиП Ю116

Технические характеристики ПрофКиП Ю116	
Диапазон измерений Люкс	1 люкс ... 200000 люкс
Точность $\pm$ %	$\pm 3\%$
Быстродействие	1с
Рабочая t°C	0°C ... 40°C
Питание	9 В батарея
Габариты мм	151x83x26.5 мм
Вес кг	0.209 кг
Зонды ПрофКиП Ю116	
Тип зонда	выносной
Диапазон измерений Люкс	1 люкс ... 200000 люкс
Погрешность %	$\pm 3\%$
Разрешение Люкс	1 люкс, 1 FC

## Комплектация ПрофКиП Ю116

1.	Люксметр ПрофКиП Ю116
2.	Жесткий кейс для переноски
3.	Руководство по эксплуатации

