



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

высоковольтный 8000 HVDM с кейсом

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



| | |
|--|------|
| Напряжение постоянное (В), max | 3000 |
| Напряжение переменное (В), max | 2000 |
| Ток постоянный (А), max | 0.4 |
| Ток переменный (А), max | 0.4 |
| Сквозность / Коэффициент заполнения импульсов | Нет |
| Удержание показаний | Нет |
| Функция max/min | Нет |
| Память | Нет |
| Графическая шкала | Нет |
| Измерение True- RMS | Есть |
| Подсветка | Нет |
| Взрывозащищенность | Нет |
| Поиск статического электричества | Нет |

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 8000 HVDM:

- Измерение постоянного напряжения до 3000 В, переменного напряжения до 2000 В;
- Рекомендован для измерения солнечных, фотоэлектрических систем;
- Функции автоматического выбора пределов, удержание результатов измерений (Hold);
- Индикация уровня заряда батареи и автоматическое выключение;
- Категория электробезопасности, кат IV 600 В, кат III 1000 В.

Характеристики SEW 8000 HVDM с кейсом

| Параметр | Значение |
|----------------------------------|--|
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA |
| Измерение постоянного напряжения | До 3000 В |
| Измерение переменного напряжения | До 2000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 400 мА |
| Ток переменный | 400 мА |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| TrueRMS | Да |
| Категория электробезопасности | Категория IV 600 В, категория III 1000 В |
| Питание | Две алкалиновых батареи 1,5 В (AA) |
| Габариты | 221 x 110 x 57 мм |
| Масса (с батареями) | 507 г |

Комплектация SEW 8000 HVDM с кейсом

| № | Наименование | Количество |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Мультиметр высоковольтный 8000 HVDM | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |

| № | Наименование | Количество |
|----|---------------------------------------|------------|
| 3. | Комплект измерительных проводов (3шт) | 1 |
| 4. | Батарея питания | 2 |
| 5. | Комплект зажимов (3шт) | 1 |
| 6. | Кейс для переноски | 1 |
| 7. | Ремень на руку | 1 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83