



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 683603



Описание Зарядный набор для Trimble R10

Транспортировочный кейс Trimble R10 Accessory - Battery Charging Kit представляет из себя: 2 внутренние батареи емкостью 3.7 Ач каждая, 7.4 В; зарядное устройство на две батареи; сетевые кабели; блок питания для зарядного устройства; кейс для комплекта.

Купить зарядный набор для Trimble R10 (кейс, 2 батареи, зарядное устройство с 2 слотами), а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Зарядный набор для Trimble R10

	Зарядный набор для Trimble R10
Тип устройства	зарядный набор
Назначение	для GNSS приёмника Trimble R10
Напряжение	7,4В
Емкость	3.7 Ач

Комплектация Зарядный набор для Trimble R10

- 2 внутренних батареи для Trimble R10 (89840-00)
- Зарядное устройство на две батареи (89841-00)
- Блок питания для зарядного устройства (89842-00)
- Кейс для комплекта (89858-00)
- Сетевые кабели

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83