



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 683603



## Описание Зарядный набор для Trimble R10

Транспортировочный кейс Trimble R10 Accessory - Battery Charging Kit представляет из себя: 2 внутренние батареи емкостью 3.7 Ач каждая, 7.4 В; зарядное устройство на две батареи; сетевые кабели; блок питания для зарядного устройства; кейс для комплекта.

Купить зарядный набор для Trimble R10 (кейс, 2 батареи, зарядное устройство с 2 слотами), а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

## Характеристики Зарядный набор для Trimble R10

	Зарядный набор для Trimble R10
Тип устройства	зарядный набор
Назначение	для GNSS приёмника Trimble R10
Напряжение	7,4В
Емкость	3.7 Ач

## Комплектация Зарядный набор для Trimble R10

- 2 внутренних батареи для Trimble R10 (89840-00)
- Зарядное устройство на две батареи (89841-00)
- Блок питания для зарядного устройства (89842-00)
- Кейс для комплекта (89858-00)
- Сетевые кабели

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83